

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS LAC DE VAIVRE COTE PLAGES

ANALYSE BAINNADE

Lieu de prélèvement : Vaivre-et-Montoille / Lac /
Côté plage

Date de prélèvement : 18 août 2021

Heure de prélèvement : 08h30

Préleveur : Laboratoire départemental
vétérinaire et d'hydrologie de la Haute-Saône

Laboratoire d'analyse : Laboratoire
départemental vétérinaire et d'hydrologie de la
Haute-Saône

MESURES SUR PLACE

Paramètres	Résultats	Unités
Température de l'eau	23,3	°C
Transparence *	1,05	m

* norme égale à 1 mètre

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

Paramètres	Résultats	Unités
Entérocoques intestinaux	<15	/100ml
E coli	<15	/100ml

SEUILS BACTERIOLOGIQUES (n/100 ml)

Paramètres	bon/moyen	moyen/mauvais
Entérocoques intestinaux	100	660
E coli	100	1800

ANALYSE DES CYANOBACTERIES

Lieu de prélèvement : Vaivre-et-Montoille /
Lac / Côté plage

Préleveur : Laboratoire départemental
vétérinaire et d'hydrologie de la Haute-Saône

Laboratoire d'analyse : Laboratoire
Aquagestion

PRELEVEMENT DU 19/07/2021

Paramètres	Résultats	Unités
Total cyanobactéries toxigènes Dont	4082	cellules/ml
Anabaena	80	cellules/ml
Aphanizomenon	4012	cellules/ml

PRELEVEMENT DU 02/08/2021

Paramètres	Résultats	Unités
Total cyanobactéries toxigènes Dont	11067	cellules/ml
Oscillatoria	320	cellules/ml
Aphanizomenon	10747	cellules/ml

PRELEVEMENT DU 18/08/2021

Paramètres	Résultats	Unités
Total cyanobactéries toxigènes Dont	410	cellules/ml
Oscillatoria	130	cellules/ml
Microcystis	280	cellules/ml

CONCLUSION SANITAIRE

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade.
La pratique de la baignade est autorisée sans conditions.

Pour le directeur général,
L'Ingénieure de l'Unité Territoriale Santé-Environnement



Xavière CORNEBOIS