

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS LAC DE VAIVRE COTE PLAGES

ANALYSE BAINNADE

Lieu de prélèvement : Vaivre-et-Montoille / Lac /
Côté Plage

Date de prélèvement : 21 août 2023

Heure de prélèvement : 08h20

Préleveur : Laboratoire départemental vétérinaire
et d'hydrologie de la Haute-Saône

Laboratoire d'analyse : Laboratoire départemental
vétérinaire et d'hydrologie de la Haute-Saône

MESURES SUR PLACE

Paramètres	Résultats	Unités
Température de l'eau	26,9	°C
Transparence *	0,95	m

* norme égale à 1 mètre

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

Paramètres	Résultats	Unités
Entérocoques intestinaux	45	/100ml
E coli	15	/100ml

SEUILS BACTERIOLOGIQUES (n/100 ml)

Paramètres	bon/moyen	moyen/mauvais
Entérocoques intestinaux	100	660
E coli	100	1800

ANALYSE DES CYANOBACTERIES

Lieu de prélèvement : Vaivre-et-Montoille / Lac
/ Côté Plage

Préleveur : Laboratoire départemental
vétérinaire et d'hydrologie de la Haute-Saône

PRELEVEMENT DU 21/08/2023 (analyses par Aquagestion)

Paramètres	Résultats (en biovolumes)	Seuil d'alerte
Cyanobactéries toxigènes	1,362 mm ³ /L	> 1 mm ³ /L
dont Dolichospermum Microcystis	0,162 mm ³ /L 1,200 mm ³ /L	

Niveau Alerte 1 déclenché : recherche des toxines
susceptibles d'être produites = négative.
Renforcement du contrôle sanitaire 1 fois / semaine.

CONCLUSION SANITAIRE

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade.

Compte tenu de la présence de cyanobactéries, les consignes suivantes sont à respecter : ne pas ingérer d'eau, ne pas être en contact avec de l'eau stagnante comportant un dépôt d'algues ou de la mousse, prendre une douche soignée après la baignade, nettoyer le matériel et les équipements utilisés.

Pour le Directeur général,
La Cheffe de l'Unité Territoriale Santé-Environnement,



Sandrine EGLINGER